FICHA TECNICA

MODELO: MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS UT139C

Presupuesto	**Distancia**	**La mejor exactitud**
MODELO		**UT139C**
Voltaje DC (V)	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V	± (0.5% + 2)
Voltaje CA (V)	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V	± (0.8% + 3)
Corriente DC (A)	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A	± (0.7% + 2)
Corriente AC (A)	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A	± (1% + 3)
Resistencia (Ω)	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	± (0.8% + 2)
Capacitancia (F)	9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999µF / 99.99µF / 999.9µF / 9.999mF / 99.99 mF	± (4.0% + 5)
Frecuencia (Hz)	10Hz-10MHz	± (0.1% + 4)

Temperatura (° C)	-40 ° C ~ 1000 ° C	± (1.0% + 3)
Temperatura (° F)	-40 ° F ~ 1832 ° F	± (1.5% + 5)
CARACTERISTICAS		
Display Count		6000
Rango automático		√
Rango manual		√
RMS verdadero		√
Ancho de banda (hertzios)		45Hz ~ 1kHz
VFC		√
Ciclo de trabajo	0,1% ~ 99,9%	√
Diodo		Alrededor de 3V
SIN VALOR COMERCIAL		√
Apagado automát ico	Alrededor de 15 minutos	√
Zumbador de con tinuidad		√
Indicación de bat ería baja	≤2.5V	√
Retención de datos		√
Modo relativo		√
MÁXIMO		√

MINIMO		
LCD luz de fondo		√
Protección de entrada	600Vrms	√
Impedancia de entrada para DCV	1GΩ Max	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Poder	AA1.5 * 2	
Tamaño del LCD	58mm × 36mm	
Color del product o	Rojo y gris	
Peso neto del pro ducto	370 g	
Tamaño del producto	175 mm x 81 mm x 48.5 mm	
accesorios estandar	Batería, cables de prueba, sonda de temperatura	
Embalaje individ ual estándar	Caja de regalo, manual en inglés.	
Cantidad estánda r por caja	40 unids	
Medición estánda r del cartón	645 × 450 × 340 mm (0.098CBM por caja estándar)	
Peso estándar de	25.5kg	

la cruz del cartón	
ACCESORIOS OPCIONALES	
UT139C-Sensor de corriente AC / DC 40A	