



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: TELUROMETRO UT522**

<b>Presupuesto</b>	<b>Distancia</b>	<b>Exactitud</b>
<b>MODELO</b>		<b>UT522</b>
Resistencia de la tierra ( $\Omega$ )	0 ~ 40 $\Omega$	$\pm (2\% + 20)$
	0 ~ 400 $\Omega$	$\pm (2\% + 3)$
	0 ~ 4000 $\Omega$	$\pm (2\% + 3)$
Voltaje de tierra de CA (V)	0 ~ 400V	$\pm (1\% + 6)$
	Frecuencia: 50Hz / 60Hz	√
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Display Count		4000
Rango manual		√
Apagado automático	Unos 10 minutos	√
Indicación de		√

batería baja		
Retención de datos		√
Almacenamiento de datos		20 grupos
LCD luz de fondo		√
Visualización completa de iconos		√
Protección de doble aislamiento		√
Contacto Badness Indicación	El puerto C o el puerto E no se ponen en contacto con la pantalla & rdquo; --- Ω & rdquo;	√
Pantalla de rango excesivo	Pantalla OL	√
Prueba simple de 2 cables		√
Pruebas de precisión de 3 cables		√

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Poder	Baterías de 1.5V (5 #) X 6
Tamaño del LCD	70.6mm x 34mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	560g

Tamaño del producto	160 mm x 100 mm x 70.5 mm
Accesorios estandar	Baterías, bolsa de transporte, cable de prueba, punta de prueba simple, sonda de prueba
Embalaje individual estandar	Caja de regalo, manual
Cantidad estandar por caja	8 unds
Medición estandar del cartón	615 mm x 530 mm x 190 mm
Peso bruto del cartón estandar	15 kg